

岩土工程师模拟练习题每日一练(199)岩土工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/565/2021_2022__E5_B2_A9_E5_9C_9F_E5_B7_A5_E7_c63_565995.htm

1、对正在滑动的滑坡进行计算，其稳定系数宜取（ ） A . 0.95~1.05 ; B

. 1.00~1.05 ; C . 1.00 ; D . 0.95~1.00 ; 答案：D

2、滑坡的形成受许多因素制约，下面那种说法是错误的 A . 岩体的结构和产状对山坡的稳定、滑动面的形成、发展影响很大 ; B

. 地下水位增高有利于滑坡的形成 ; C . 人类工程活动是滑坡形成的一个重要诱因 ; D . 滑坡的形成主要与自然条件如气候、流水、地形、地貌等有关 ; 答案：D

3、滑坡勘察的勘探线、勘探孔除沿主滑方向布置外，还要在其两侧及滑体外布置一定数量的勘探线、勘探孔。勘探孔的间距不应（ ）

A . 大于80米 ; B . 大于20米 ; C . 大于60米 ; D . 大于40米 ; 答案：D

4、下列那种说法是错误的 A . 对于已查明为大型滑坡的地区不能作为建筑场地 ; B . 对滑坡整治的时间宜放在旱季为好 ; C . 地表水、地下水治理是滑坡整治的关键 ; D . 抗滑工程主要包括挡土墙、抗滑桩、锚杆、挡墙等 ; 答案：A

5、崩塌可以依据塌滑区的落石量分为三类，即I类、II类、III类，具体为 A . 大于8000m³为I类，小于1000m³为III类，介于两者之间的为II类 ; B . 大于4000m³为I类，小于500m³为III类，介于两者之间的为II类 ; C . 大于5000m³为I类，小于800m³为III类，介于两者之间的为II类 ; D . 大于5000m³为I类，小于500m³为III类，介于两者之间的为II类 ; 答案：B

6、崩塌防治中，下列那种说法是错误的 A . 崩塌的治理应以根治为原则 ; B . 线路工程通过II类崩塌区应采取

防护措施； C . I类崩塌区不应作为建筑场地，线路工程可以通过； D . III类崩塌区可以作为建筑场地，但应对不稳定岩体采取治理措施； 答案： C把岩土师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com