

二级建造师机电工程实务冲刺班讲义(9)二级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_604112.htm 2H312000机电工程
安装技术 第一部分 2H312010 机械设备基础验收 2H312011掌握
设备基础验收的要求 一、基础混凝土的组成材料与配比：
一般基础：水泥：砂：碎石=1:3:5. 重要基础：水泥：砂：碎
石=1:2:3 混凝土的养护：室温在5~24度之间时，浇灌24小时后
，每天浇水两次，覆盖物覆盖保护57天. 拆模期：当基础混凝
土强度达到70%以上时，所有模板可以拆除。 二、基础验收
时应提供移交的资料 基础施工图 设计变更及材料代用证件 设
备基础质量合格证明书 钢筋及焊接接头的试验数据 隐蔽工程
验收记录 焊接钢筋网及焊接骨架的验收记录 结构外形尺寸、
标高、位置的检查记录 结构的重大问题处理文件 建筑物和基
础上的基准线与基准点 重要设备基础 三、设备与基础的连接
与固定方法 设备与基础的连接是通过地脚螺栓连接，通过调
整垫铁将设备找平，然后二次灌浆将设备固定在设备基础上。
垫铁：平垫铁、斜垫铁、开口铁斜、开孔垫铁、钩头成对
斜垫铁、调整垫铁六种。 第二部分 H312020 机械设备安装技术
2H312021 掌握机械设备安装的施工程序 机械设备安装的一
般程序和要求： 1)施工准备 2)基础验收 3)设置设备安装基
准线和基准点 4)地脚螺栓的安装 4)地脚螺栓紧固。 把二级建
造师设为首页点击查看更多施工管理资料gt.来来源:百考试题-
二级建造师 5)垫铁安装：垫铁与设备应接触良好，每组垫铁
不超过5块，垫铁要压紧，垫铁间点焊定位。 6)设备就位 7)设
备安装调整：找正、找平、找标高。 8)设备灌浆 9)设备清洗

和装配：除锈和锈蚀清洗、油脂清洗、脱脂、液压和润滑管道清洗.装配 10)设备试运行 11)竣工验收 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com