央视大火给城市防灾的警示:凸显防灾体系"短板"PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/612/2021 2022 E5 A4 AE E8 A7 86 E5 A4 A7 E7 c57 612064.htm 央视新址工地火灾事 故的教训十分惨痛,在看似偶发事件的背后,暴露出了我们 城市安全体系中的不少问题和隐患,更凸显出目前城市防灾 体系中的"短板"。最为突出的一点,就是城市消防能力明 显滞后于高层建筑的建设水平。我们在不断发展高层建筑的 同时,更要重视及时跟进消防安全和救援能力,甚至应该超 前发展,以防止出现"有灾救不了"的局面。此外,城市防 灾工作不能有"不服管"的情况,更不能有"管不了"的环 节。2月9日晚,正当人们欢度元宵佳节的时候,中央电视台 新址园区在建的附属文化中心工地却火魔肆虐。火灾发生后 ,中央和北京市有关领导迅即赶赴现场指挥扑救,经过595名 消防官兵英勇奋战,次日凌晨2时大火被完全扑灭。这场火灾 造成央视文化中心大楼外立面严重受损,大楼西、南、东侧 外墙装修材料过火,并导致6名消防员和1名工地工作人员受 伤,朝阳消防支队红庙中队指导员张建勇不幸牺牲。这场火 灾,因事发元宵佳节,又是在央视新址,因而备受人们关注 。事故的教训十分惨痛,在看似偶发事件的背后,暴露出了 我们城市安全体系中的不少问题和隐患,更凸显出目前城市 防灾体系中的"短板"。最为突出的一点,就是城市消防能 力明显滞后于高层建筑的建设水平。按照我国有关规定,高 于24米或超过10层的建筑就属于高层建筑,超过100米的属于 超高层建筑。近些年,处于高速发展期的国内各大城市,高 层建筑数量猛增,超高层建筑也层出不穷。以北京为例,各

类高层建筑已有8000余座,超高层建筑也在60座左右,最高 的国贸三期工程主楼达330米。高层建筑天生怕火,其火灾救 援是世界性难题。不可否认,在"寸土寸金"的都市里,高 层建筑可以节省大量土地资源,同时也体现着建筑工程水平 和城市发展形象。但同样不容忽视的是,身高体长、结构复 杂、人员密集的高层建筑一旦着火,往往产生"烟囱效应" ,火势蔓延快,人员疏散困难,火灾扑救难度大,极易给人 们带来生命财产安全威胁。目前一般消防车灭火的有效高度 不超过50米,即使有云梯车辅助也不会超过100米,直升机灭 火也往往效果欠佳,很多情况下只能依靠消防人员入内扑救 。而且,经过高温长时间烘烤,高层建筑极易结构变形导致 整体坍塌,美国9•.11事件中的世贸大楼就是典型例子 。看来,我们在不断发展高层建筑的同时,更要重视及时跟 进消防安全和救援能力,甚至应该超前发展,以防止出现" 有灾救不了"的局面。"工欲善其事,必先利其器。"城市 高层建筑迅速增多,对防灾装备和救援能力都带来了新的挑 战。此次扑救央视新址火灾,消防部门即使动用了98米云梯 车,水枪也难以到达着火的楼顶,从一个侧面反映出目前消 防救援能力与高层建筑发展的失衡问题。此外,建筑工地、 未竣工高楼等的消防安全问题,高层建筑内人员的应急逃生 演练,也应引起高度注意。高层建筑并非十全十美,设计、 建设、管理要求都很高。央视火灾事故提醒我们,以往那种 盲目推崇高层建筑的城市建设理念,有必要进行反思。密集 的钢筋混凝土森林,是不是现代化城市的必需标志,应该打 一个问号。央视火灾,也暴露出目前城市防灾体系中的一些 监管漏洞。一次本可以完全避免的火灾事故为何会发生?不

听民警劝阻执意燃放北京市禁止的A级烟花,这种无视法律规章的"玩火"心态和侥幸心理遗患无穷。而民警预见到了风险,却没有果断采取强制措施"一管到底",可见严格执法的狠劲还不够。这场火灾警示我们,任何单位和个人不能以任何理由阻挡落实安全责任,城市防灾工作不能有"不服管"的情况,更不能有"管不了"的环节。火患猛于虎。央视新址工地火灾再一次给我们敲响警钟:安全责任重于泰山,"平安北京"必须常抓不懈。首都的安全和稳定高于一切,思想上不能有丝毫麻痹大意,工作上不能有丝毫放燃度,同时要紧随城市发展进程,不断跟进和完善综合防灾体系建设。虽然大火已被扑灭,事故调查和善后处理也将尽速完成,但发生在牛年元宵节的这次火灾教训,值得我们长久反思和警醒。100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com