

香港特区政府复修上长沙泳滩 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/613/2021_2022__E9_A6_99_E6_B8_AF_E7_89_B9_E5_c57_613609.htm 香港民政事务局局长何志平13日表示，由于上长沙泳滩海沙流失情况严重，土木工程拓展署明年1-3月期间，在沙滩游泳范围进行小型沙滩复修工程，工程费用约200万元。据介绍，工程包括在沙滩面及出入口增加覆盖海沙，以及移走沙滩上的石块，以方便市民使用泳滩设施。建筑署在今年的非泳季期间，继续为受影响的花槽、梯级及下水信道进行复修工作。何志平13日在立法会回复议员的提问时说，上长沙泳滩的长度，平均为1500米，阔度平均25-30米，过去4年并没有明显改变。不过，今年8月初，上长沙泳滩受到台风“派比安”影响，大量海沙被巨浪卷走，情况严重，导致泳滩大楼的地基及原本藏于沙底的礁石外露。部分泳滩设施如大楼信道及入口小路等，也在台风期间出现损毁，泳滩阔度也减少了约3米，而沙面的高度则减低约150厘米。台风“派比安”除了令泳滩海沙大量流失，也令泳滩大楼部分设施出现损毁情况，故署方曾在8月4日至24日暂时关闭上长沙泳滩。1 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com