

资产评估师考试辅导：冶金起重机资产评估师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/635/2021_2022__E8_B5_84_E4_BA_A7_E8_AF_84_E4_c47_635217.htm 基本性能要求：1、必须有高的工作速度。2、高可靠性，具有完备的保护装置和各种连锁控制。3、良好的操作与维护条件。工作特点：1、参与特定的工艺流程。2、工作级别高。3、工作环境恶劣。4、冲击负荷大。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com