一级建造师:旋转电机的安装程序一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/642/2021_2022__E4_B8_80_E 7 BA A7 E5 BB BA E9 c54 642641.htm 旋转电机的安装程序 以异步电机为例,安装程序包括质检、干燥、主机安装、附 属装置安装、试运行。 一、 异步电机的质检 (一) 开箱检查 。设备和器材的包装及密封应良好;开箱检查清点,规格应 符合设计要求;附件、备件应齐全;产品的技术文件应齐全 。 (二) 电动机的外观检查。 1、电动机应完好,不应有损 伤现象。 2、设备在安装前的保管期应为一年及以下。 3、电 动机及其附件应放在清洁、干燥的厂房。 4、对一些长转子 为防止重力变形,应经常盘动转子。(三)抽芯检查。发现 有下列情况之一时,应做抽芯检查:1、电动机出厂期限超 过制造厂保证期限。 2、 若制造厂无保证期限,出厂日期已 超过1年。 3、 经外观检查或电气试验,质量可疑时。 4、 开 启式电动机经端部检查可疑时。 5、 试运转时有异常情况。 (四) 电动机抽转子检查。二、电动机干燥与安装 (一) 电 动机干燥 1、电动机在运输或保管过程中易受潮,应进行干 燥处理。 2、电动机干燥工作应由有经验的电工完成。 3、烘 干温度缓慢上升,最高温度应控制在70~80°。4、当党组织 达到要求时,在同一温度下经5小时稳定不变,方可干燥完毕 。 5、根据现场情况选择干燥方法。 (二)电动机主机安装 1 电动机的安装方法。 2、传动装置的校正。 三、电动机附 属装置安装 (一) 电动机的控制、保护和启动装置。 (二) 电动机过流保护装置。 (三)电动机保护元件的选择1、采 用热元件时,热元件一般按电动机额定电流的1.1~1.25倍选

择。 2、采用熔丝(片)时,熔丝一般按电动机额定电流的1.5~2.5倍选择。(四)电动机启动方式。 1、绕线式感应电动机的启动 2、鼠龙式感应电动机的启动(1)直接启动:在电网容量大、电动机额定功率不太大时采用。(2)降压启动:通常有星形/三角形启动,补偿器启动;延边三角形启动。把一级建造师设为首页,尽情收藏你的好资料!更多信息请访问:百考试题一级建造师网校一级建造师免费题库一级建造师论坛 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com