2009年安全工程师事故案例分析(4)安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_ B4 E5 AE 89 c62 644876.htm 某化工厂储运处盐库发生一起 重大触电伤亡责任事故,6人触电,其中3人死亡,3人经抢救 脱险。当天上午,化工厂储运处盐库10人准备上盐,但是10 米长的皮带运输机所处位置不利上盐,他们在组长冯某的指 挥下将该机由西北向东移动。稍停后,感觉还不合适,仍需 向东调整。当再次调整时,因设备上操作电源箱里三相电源 的中相发生单相接地,致使设备外壳带电,导致这起事故发 生。事后分析,皮带输送机额定电压为380 V,应该用四芯电 缆。而安装该机时,却使用三芯电缆。电源线在操作箱(铁 制)的人口处简单地用缝盐包的麻绳缠绕,并且很松动。操 作箱内原为三个15 A螺旋保险,后因多次更换保险,除后边 一相仍为螺旋保险外,左边、中间二相用保险丝上下缠绕钩 连。中间相保险座应用两个螺丝固定牢,实际只有一个,未 固定牢致使在移动皮带机过程中,电源线松动,牵动了操作 箱内螺旋保险底座向左滑动,造成了中间一相电源线头与保 险丝和操作箱铁底板接触,使整个设备带电。这些工作人员 为临时工,只经私人介绍,仓库就同意到盐库干活,没有按 规定签订用工合同。 一、单项选择题 1.人触电后能自行摆脱 带电体的最大电流称为 。 A.感知电流 B.摆脱电流 C.致命电 流 D.室颤电流 2.在TN系统中,设备的金属外壳必须进行。 A.保护接零 B.保护接地 C.重复接地 D.保护接零和接地 二、多 项选择题 3.按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途 径,电击可分为__。A.单相电击B.两相电击C.跨步电压电击

D.直接电击 4.属于基本安全用具的是 。 A.绝缘手套 B.绝缘 靴 C.绝缘杆 D.绝缘夹钳 5.漏电保护器是防止直接接触电击和 间接接触电击的重要措施,以下应该安装漏电保护器的是 。 A.所有移动式电气设备和手持电动工具 B.安装在潮湿或强 腐蚀场所的电气设备 C.临时性电气设备 D.触电危险性较大的 设备插座 三、简答题 6.简单分析本次事故发生的主要原因。 7.对于低压触电事故和高压触电事故,可采用哪些方法使触 电者脱离电源? 答案1.B2.A3.ABC4.CD5.BCD6.(1)临时 工在移动设备时,未切断操作箱上的进线电源。(2)移动式皮 带机未按规定安装接地或接零,也未安装漏电保护器。(3)对 临时工管理混乱。人厂的临时工,没有按规定签订用工合同 ,没有进行上岗前各种安全教育。7.对于低压触电事故,可 采用以下方法使触电者脱离电源: (1)如果触电地点附近有电 源开关或电源插销,可立即拉开开关或拔出插销,断开电源 。但应注意到拉线开关和平开关只能控制一根线,有可能切 断零线而没有断开电源。(2)如果触电地点附近没有电源开关 或电源插销,可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切 断电线, 断开电源, 或用干木板等绝缘物插到触电者身下, 以隔断电流。(3)当电线搭落在触电者身上或被压在身下时, 可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物作为工 具,拉开触电者或拉开电线,使触电者脱离电源。(4)如果触 电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓 住他的衣服,拉离电源。但因触电者的身体是带电的,其鞋 的绝缘也可能遭到破坏。 救护人员不得接触触电者的皮肤, 也不能抓他的鞋。 对于高压触电事故,可采用下列方法使触 电者脱离电源: 立即通知有关部门断电。 带上绝缘手套 ,穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。 抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开电源。注意抛掷金属线之前,先将金属线的一端可靠接地,然后抛掷另一端;注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人。把安全工程师设为首页,尽情收藏你的好资料!更多信息请访问:百考试题安全工程师网校安全工程师免费题库安全工程师论坛 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com