

潮湿引起的黑屏故障计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E6_BD_AE

[_E6_B9_BF_E5_BC_95_E8_c98_644132.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E6_BD_AE__E6_B9_BF_E5_BC_95_E8_c98_644132.htm) 我正在学习硬件知识，几天来，总是用一台主机来回的拆装各部件，为了操作方便就断开了电源和显示器。在学习的过程中，免不了拔拔插插。今天我把各部件安装齐备准备使用，没想到两次开机

屏幕都出现Power saving、No sync.signal、3 sec.....2sec...

...1sec，随后进入黑屏再也不继续了。首先想到的是显卡，

重新做了拔插，毛病依旧。再看其他配件也未发现异常。换

了一块正常显卡，还是黑着脸不露它的尊容。既然这个最大

嫌疑被排除了，到底是哪一“位”的毛病呢？再也不好推测

下一个嫌疑者是谁。没办法，实在找不到可猜疑的对象了，

也只好把连接显示器与主机的视频线列入了“嫌疑”范围。

报着试试的心理换了视频线，重新启动，它终于“眉开眼笑

”了。拿着这根换下来的视频线到其他电脑上验证，毛病依旧。

可以肯定，它就是最魁祸首。百考试题论坛问题倒是解决

了，它到底跟我黑脸为哪般？反复观察，未发现针脚或其他

异常。难道是跟天气有关，这几天一直阴雨连绵，它又没

插在主机上，可是手下又没有电吹风，室外又是雾气腾腾。

为了尽早弄清它到底哪儿不“舒服”，又做了最后一次运行

，它却露出了美丽的面孔。看来它真的是受潮了，在多次通

电运行中，才除去了它的“潮湿病”。毛病虽小，却折腾了

一个上午，希望朋友别步我的后尘。特别注意：潮湿天气，

那些裸露在外的接口，都可能会因潮湿而无法正常运行。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

