超频引起显卡损坏计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E8_B6_85_E 9 A2 91 E5 BC 95 E8 c98 644160.htm 一天有个朋友跑来找 我,说他的机器显示不正常了。我去一看,满屏都是乱字符 , 桌面墙纸也有破碎感, 机器启动自检时显示也不正常。后 来拿到商家那里,发现是显卡坏了,更换后问题解决。问题 到此,本已告结束,可让我疑惑的是,他才买三个月的丽 台TNT2 PRO显卡质量应该不错啊,怎么会出问题呢? 经过 一番研究才发现,坏就坏在超频上。 我们常说的CPU频率 是CPU的主频,它等于CPU的外频乘以倍频。从奔腾166 MMX开始, INTEL就将CPU的倍频锁死, 而AMD公司也 从K7系列开始将其生产的CPU倍频锁死。这样,如果我们想 超频的话,就只能从CPU的外频着手。根据技术规范,目 前CPU的标准外频有66MHz、100MHz、133MHz三种;AMD 的K7系列所宣称的200MHz、266MHz其实是指CPU与北桥芯 片间交换数据的频率,其实际外频仍然是100MHz或133MHz 。而AGP显卡所用的APG总线的标准频率是66MHz,PCI卡以 及IDE驱动器所用PCI总线的标准频率则是33MHz,它们工作 时与CPU标准外频间的关系如下表所示:(^20030801a^)来 源:www.100test.com 当CPU工作在非标准外频下,比 如75MHz、83MHz、112MHz时,有些主板提供了硬跳线或 者BIOS设置,让用户自己手动决定AGP的工作频率与外频的 关系是1/1、2/3还是1/2分频,从而让电脑能稳定地工作。比 如华硕的P2B-F主板提供了一组跳线,可以让用户自己决 定AGP显卡的频率。梅捷的6BA 主板则是在BIOS里面设置。

这里需要提一下的是,某些改进型BX主板虽然提供了PCI4分 频以及所谓的133MHz甚至133MHz以上的外频,并且可以支 持FC-PGA封装方式的新奔3和赛扬CPU,但由于BX芯片出道 较早,只能提供66MHz和100MHz两种标准外频,其AGP显卡 最多支持2/3分频。也就是说,当工作在BX的CPU外频超 过100MHz时,AGP显卡已经在开始超频使用了,尤其是在使 用133MHz外频的P CPU时,极有可能会出问题,长时间这 样使用的话,很多显卡会因此而损坏。很不幸的是,大多数 主板(甚至包括一些号称可以"线性超频"的主板),并没 有提供上面所说的那种手动分频功能。通常情况下,它们是 自动设置的,比如,只有当外频达到100MHz时,AGP显卡才 能以2/3分频运行;在100MHz以下时,即使是以99MHz的外 频工作,AGP显卡还是以1/1分频运行。这也就不难解释,某 些CPU不能在83MHz等非标准外频下工作,反而能很稳定地 工作在100MHz外频下的原因了:在83MHz外频下,APG显卡 也许是以1/1分频方式工作在83MHz下,大大超过了其66MHz 的标准频率;PCI卡和IDE驱动器的频率为83×1/2=41.5MHz ,也超过了其33MHz的标准。只要其中有一种设备不能承受 这样的频率,如杂牌显卡,网卡,集成声卡,兼容性差一点 的硬盘,都会导致计算机不能正常工作。当处于100MHz外频 时,由于其他设备都是在标准频率下工作,只要CPU有足够 的能力, 计算机反而会工作得更稳定。本文来源:百考试题网 现在让我们回到先前的那个例子上去。我那位朋友的微 星6309主板用的是免跳线技术,当CPU外频低于100MHz时 , AGP显卡自动工作在1/1分频下。而他用的C 566 CPU的 核心电压是1.5V,上不了100MHz外频,但在95MHz外频下,

可使CPU很稳定地在800MHz(95MHz×8.5)的主频下工作 , 于是该机便自动工作在95MHz外频下 也就是说他的显 卡一直在95MHz外频下工作,大大超过66MHz的标准频率。 由于丽台显卡做工不错,没有像某些杂牌显卡那样立刻出现 死机甚至黑屏的情况,让我那位朋友高高兴兴地超着用;但 时间一长,再好的显卡也会受不了,最后导致显卡被烧坏。 来源:考试大的美女编辑们因此,诸位"超哥超妹"们,尤 其是机器快出质保期和已经出了质保期的DIYer们,超频时, 一定要注意你们的AGP显卡的工作频率;而那些想买包 超CPU的DIYer们也请你们注意那些所谓的能超到多少多 少MHz的CPU是否工作在标准外频下,否则,后果难料。编 辑特别推荐: 计算机三级的四个类别看看你适合哪个 如何计 算显示器的指标 显示器故障速排方法 让我告诉你,显示器为 什么会电人 显卡优化设置中的BIOS相关设置 100Test 下载频 道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com