

如何使打印机更快一些计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E5_A6_82_E4_BD_95_E4_BD_BF_E6_c98_644273.htm

喷墨打印机（特别是彩色打印时）经常打印的很慢。这是很正常的，而且文件中所含的图象越多，打印的速度就越慢，这是因为计算机需要对图象进行处理并传送。提高打印速度的一个方法是关闭假脱机（spooling）打印方式。假脱机是一个独立的程序可在后台运行控制打印，这样你可以继续用计算机做其他的工作。许多人都喜欢这种方式，因为可使你在打印时继续做其它的事。如果你关闭假脱机，打印速度会提高，因为计算机会将全部的精力用于打印。下面是如何关闭假脱机：1、进入开始菜单，选择设置选项下的控制面板。2、双击打印机图标3、在你用的打印机上单击鼠标右键并选择属性4、选择详细资料5、点击后台打印设置6、选择直接打印机输出7、点击确定如果你已经关闭了假脱机但和以前打印速度差不多，那么也许需要更多的打印机内存。打印机用内存存储要打印的数据，但如果内存不足，则每次传输到打印机的数据就很少。另外，许多打印机使用独特的打印驱动，确认你用的打印驱动程序是最新的版本。通常随打印机附带的打印驱动程序都不是最新版本，可到打印机厂商的站点去下载最新的打印驱动程序。你还可检查你是否使用了ECP标准。ECP

（Extended Capabilities Port）标准是一种扩展的端口性能协议，与IEEE 1284端口标准同样著名。如果你的打印机和计算机并口都支持这个协议，那么你可以将通讯速率提高10倍。查看你的设备说明或与厂商联系以确认是否支持ECP标准。不要

忘记让你的Windows 9.x系统正确识别ECP端口。 编辑特别推荐: 计算机等级考试三级PC技术模拟试题及参考答案一 计算机等级考试三级PC技术模拟试题及参考答案二 计算机等级考试三级PC技术模拟试题及参考答案三 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com