已报废硬盘修复记计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E5_B7_B2_ E6_8A_A5_E5_BA_9F_E7_c98_644349.htm 许多人遇到BIOS中 检测不到硬盘或报错的时候,就将其报废。其实,如果开机 后,硬盘在自检时能听到磁盘旋转的声音,估计主电机和控 制电路板均无故障,还是有挽回余地的。需要注意的是,硬 盘是一种精密的器件,很脆弱,维修前应先将双手洗净,释 放掉人体残存的静电再进行操作。 无法找到硬盘的情况 对于 出现"HDD Not Detected"错误提示的硬盘,首先检查硬盘 外部数据信号线的接口是否有变形,接口焊点是否存在虚焊 。排除以上的可能后,取下硬盘后盖,露出电路控制板。拧 下控制板上的固定螺丝,将控制板与硬盘主体分离。这时可 以看见硬盘主体的两排弹簧片。一排作为主电机的电源,另 一排作为硬盘主体的磁头机械臂驱动线圈电源以及硬盘主体 与电路控制板间数据传输接口。对于无特殊封装的硬盘,往 往可以看见弹簧片与控制电路板对应部位均有灰尘。用脱脂 棉蘸无水酒精清洁,对弹簧片变形的部位校形,并除去氧化 层,一般情况下均可恢复正常。如果以上处理无效,那就得 打开硬盘主体。选择一个灰尘很少的环境,拧开硬盘前盖的 螺丝(有的是用胶粘牢)。取下硬盘的前盖,这时就可清楚地 看到盘面。首先用数字万用表检测磁头机械臂驱动线圈是否 断路。该线圈的正常阻值为20 左右。其次检测磁头上的连 线是否断开。每张盘面的两侧均有一个磁头,每个磁头均有 两根连线接到磁头机械臂上的集成芯片上。该芯片常见的型 号为H1710Q,作用是将磁信号转变为电信号,再送到电路控 制板处理。磁头阻值应在23~26之间。若磁头阻值较大 , 说明磁头损坏。磁头连线与芯片H1710Q相连, H1710Q对 应脚阻值应在1.7k 左右,若在1.2k 以下说明该芯片已被击 穿,可与排线一起更换。若磁头上的连线断路,可用直 径0.2mm的优质漆包线取代。一端压在磁头的金属弹片上, 另一端焊在H1710Q相应的脚上。注意将漆包线卡在机械臂相 应的卡槽内,并用少许502胶水固定,防止硬盘转动时与漆包 线相摩擦。将硬盘各部分复原后,最后用702硅胶将硬盘周围 封死,防止灰尘进入。由于磁头体积很小,不易将漆包线卡 在上面,最好在放大镜下操作。这时千万不可用力过猛,否 则会造成磁头损坏,所以要小心加小心。经这样修复开机后 硬盘可恢复正常。 提示硬盘出错的情况 对于出现提示 "HDD Controller Error"错误的硬盘,大都是由于某种原因 造成硬盘主引导记录(MBR)上文件受损。MBR位于0磁头/0柱 面/1扇区上,由Fdisk.exe对硬盘分区时生成。若MBR受损,微 机会提示HDD Controller Error,实际上是零磁道上文件损坏 , 这时格式化是解决不了问题的, 必须用专用软件来处理。 首先用系统盘在A盘启动后,运行Scandisk命令检查C盘。若 零磁道未损坏,只需用Norton8.0将该磁道上的文件修复即可 。具体做法为:找一台内置硬盘与待修硬盘型号规格完全相 同且装有Norton8.0版软件的电脑,将待修硬盘与硬盘电源线 相连接,但硬盘信号线不接,跳线不变。 开机后运行Disk Edit命令,从菜单Tools中点取CONFIGURATION项,将Read Only项取消; 从下拉菜单O-biect中选取Driver项,将Hard Disk类型设置为Physical Disk,点击OK项确定; 从Ob-ject菜 单中选取Partition Table项,将接在完好硬盘上的信号线拔下

,接到待修硬盘上,点击OK项确定; 选择Hard Disk1点 击OK项确定,再从Write Ob-ject to Physical Sectors对话框中 将Cylinder、Side、Sector分别设置成0、0、1点击OK项确定。 当出现Warning对话框时选Yes项。退出 Norton软件,这样就 将硬盘的主引导信息恢复。重启后硬盘恢复正常,原硬盘内 的文件也不会丢失。 若零磁道损坏的硬盘 , 先仍按上述步骤 用Norton8.0软件处理,只是到了第三步时,将Cylinder、Side Sector分别设置成1、0、1点击OK项确定。当出现Warning 对话框时选Yes项。退出Norton软件,重新启动计算机, 在BIOS设置硬盘自动检测一栏中可以看到, CYLS 数值减少 了1个。如原来CYLS为2112,则变为2111。说明原硬盘分区表 是从C盘的0柱面开始,现从1柱面开始。保存BIOS设置后退 出。重新分区、格式化后硬盘恢复正常。另有一些硬盘,自 检时提示 "HDD Controller Error"。采用以上方法处理无效 , 只能报废。 编辑特别推荐: 计算机三级的四个类别看看你 适合哪个 计算机等级考试三级PC技术模拟试题及参考答案-计算机等级考试三级PC技术模拟试题及参考答案二 计算机等 级考试三级PC技术模拟试题及参考答案三 100Test 下载频道 开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com