

迈拓固件中被忽略的重要项计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E8_BF_88_E6_8B_93_E5_9B_BA_E4_c98_644377.htm 迈拓固新发现：此间提供的所有迈拓固件中都忽略了一个重要项条形码下面的四个英文字母，如“MCBB”。本来我也不知其含义，偶然看到朋友操作****《迈拓固件修复程序》，才知道此项的重要性：迈拓品牌的同一系列硬盘中，虽然容量不同，但只要此项相同，其固件就可以通用。比如：2B010、2B015、2B020中，只要那四个英文字符相同，其固件就可通用。其实，盘面上的S/N、和条形码的那一大长串字符数字并不重要。我们用D版PC3000刷固件屡屡失败的原因部分可能就在于此。对应条形码的四个英文字符，虽然增加了寻找固件的难度，但也增加了成功的机会件中被忽略的重要项。编辑特别推荐：
计算机等级考试三级PC技术模拟试题及参考答案一 计算机等级考试三级PC技术模拟试题及参考答案二 计算机等级考试三级PC技术模拟试题及参考答案三 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com