

2009年资产评估师《机械设备评估基础》考试真题资产评估师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B5_84_c47_645974.htm class="mar10" id="htiy">2009年度

注册资产评估师执业资格考试试卷--《机电设备评估基础》

一、单项选择题(共30题，每小题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、下列毛坯加工方法中，()方法生产的制件通常不需要机械加工即可使用。 A.铸造 B.自由锻造 C.模锻 D.冲压 2、零件实际几何参数与理想几何参数相符合的程度称为零件的()。 A.尺寸精度 B.尺寸误差 C.加工精度 D.加工误差 3、滚珠螺旋传动机构中，反相器的作用是()。 A.消除螺杆与螺母纹间的间隙 B.防止逆向传动 C.实现螺母正反运动 D.使滚珠可以循环 4、以下关于三角带传动的说法中，错误的是()。 A.三角带传动是目前机器中用得最多的带传方式 B.三角带的横截面呈三角形 C.三角带传动的能力是平带传动的3倍 D.三角带的工作面是两侧面

剩余试题仍在整理当中...敬请关注相关文章：2009年资产评估师《资产评估》考试真题 2009年资产评估师《经济法》考试真题 2009年资产评估师《财务会计》考试真题 2009年资产评估师《建筑工程评估基础》考试真题 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com