

2009年注册安全工程师生产技术练习题（十四）安全工程师
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c62_645492.htm

第 1 题 在IT系统中，凡由于绝缘损坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分，除另有规定外，均应接（ ）。A．零B．PEN C．地D．N【正确答案】：C

【参考解析】：本题考点是关于IT系统即保护接地系统的相关知识。在IT系统中，凡由于绝缘损坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分，除另有规定外，均应接地。

第 2 题 下列锅炉压力容器缺陷中最危险的是（ ）。把安全工程师站点加入收藏夹A．均匀腐蚀 B．变形C．裂纹 D．内部沉积污垢【正确答案】：C

第 3 题 磨削机械为降低磨削热、防止粉尘污染采用湿式磨削方法，磨削液选择不合理将影响砂轮的强度。树脂结合剂砂轮不宜使用（ ）；橡胶结合剂砂轮（ ）；陶瓷结合剂砂轮（ ）。A．油基磨削液，对磨削液没有特定要求，碱性磨削液B．碱性磨削液，油基磨削液，对磨削液没有特定要求C．碱性磨削液，对磨削液没有特定要求，油基磨削液D．油基磨削液，油基磨削液，对磨削液没有特定要求（百考试题注册安全工程师）【正确答案】：B

【参考解析】：本题考点是从安全角度看磨削液对砂轮结合剂的适应性。由于树脂结合剂和橡胶结合剂是有机物，其物理化学性质不如陶瓷结合剂稳定，对磨削液都有一定的适应性，选择不当会由于受有害化学品侵蚀降低砂轮强度。树脂结合剂不能用含碱性物大于1.5%的磨削液，橡胶结合剂不能使用油基磨削液。第 4 题 干式变压器的安装场所应有良好的通风，且空气相对湿度不得超过（ ）。A．50%B．60%C

. 70%D . 80%【正确答案】： C 第 5 题 乙炔分解爆炸的临界压力是 () 1GIPA。 A . 0 . 13B . 0 . 14C . 0 . 15D . 0 . 16【正确答案】： B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com