

2010年监理工程师考试：三控考试要点51监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646547.htm

工程施工质量不符合要求时的处理（1）经返工重做或更换器具、设备检验批应重新进行验收。本文来源:百考试题网（2）经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批应予以验收。（3）经有资质的检测单位鉴定，达不到设计要求但经原设计单位核算认可，能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。www.

Examda.CoM考试就到百考试题（4）经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍然能安全使用要求，可按设计处理方案和协商文件进行验收。（5）通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，严禁验收。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 检验批及分项工程验收的程序与组织者 1. 组织者 应由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织验收。来源：www.examda.com 2. 验收程序 检验批由专业监理工程师组织项目专业质量检验员等进行验收；分项工程由专业监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收。采集者退散 验收前，施工单位先填好“检验批和分项工程的验收记录”（有关临理记录和结论不填），并由项目专业质量检验员和项目专业技术负责人分别在检验批和分项工程质量检验记录相关栏目中签字，然后由监理工程师组织，严格按照规定程序进行验收。来源：考试大的美女编辑们 分部工程验收的程序与组织者 1. 组织者 应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织。采集者退散 2. 验收程序 分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人

) 组织施工：单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收；由于地基基础、主体结构技术性能要求严格，技术性强，关系到整个工程的安全，因此规定与地基基础、主体结构分部工程相关的勘察、设计单位的工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。

来源：www.100test.com 2010年注册监理工程师全部新课上线，欢迎大家来百考试题网校试听2010新版课程 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com