

绞车运输事故预防措施安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_\\_E7\\_BB\\_9E\\_E8\\_BD\\_A6\\_E8\\_BF\\_90\\_E8\\_c62\\_646300.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E7_BB_9E_E8_BD_A6_E8_BF_90_E8_c62_646300.htm) 绞车运输事故大多发生在斜井及倾斜巷道的串车提升，而由于串车提升工作中，摘挂钩频繁，钢丝绳容易磨损和断裂，所以常发生跑车事故，造成严重后果。因此，本节就倾斜井巷跑车事故原因、安全设施和装置进行分析讨论。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)