

2010年安全工程师考试：案例分析例题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_AE_89_c62_646415.htm

一、例：有某建筑公司承建的某经济技术开发区一钢结构厂房，与08年4月份开工，进入11月份以后，该地区气候变冷，但由于各项准备工作不及时，一直拖到12月份工地生活区内的取暖问题得不到解决。期间工人在宿舍内用铁桶劈柴取暖，工地竟无人问津，不过问不检查！与某一天晚上雾大气压低，一宿舍发生集体一氧化碳中毒，直到第二天才有人发现，宿舍内已有三人死亡！1、请简要分析事故发生的主要原因。答：1) 施工单位在冬期施工期间没有落实取暖、防中毒、防火等安全措施。2) 现场安全教育不到位，工人安全意识不强，私自违规在宿舍内用铁桶燃烧劈柴取暖。3) 现场安全管理失控，安全检查不到位，对工人私自在宿舍内用铁桶燃烧劈柴取暖的问题无人过问和制止。

二、例：某建筑公司承建的某开发区一钢结构厂房，与08年4月份开工，进入11月份以后，该地区气候变冷，但由于各项准备工作不及时，一直拖到12月份工地生活区内的取暖问题得不到解决。期间工人在宿舍内用铁桶劈柴取暖，工地竟无人问津，不过问不检查！与某一天晚上雾大气压低，一宿舍发生集体一氧化碳中毒，直到第二天才有人发现，宿舍内已由三人死亡！！问、请指出谁应对这起事故负主要责任。答：工地负责人应该对应对这起事故负主要责任。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com