

2011安全工程师：重大、特大事故灾害的特点 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_AE_89_E5_85_A8_c62_646607.htm 重大、特大事故灾害的特点

1、突发性、偶然性 2005年12月7日15时30分左右，唐山市开平区刘官屯煤矿井下发生重大爆炸事故。事故发生后，经初步核实，约有123名矿工被困井下。到19时许，有21名矿工安全升井，3人死亡，99人下落不明。事故发生后，河北省、唐山市迅速组织了救援，开滦煤矿两个救护队已进行了抢救。目前，国家安全生产监督管理总局局长李毅中、煤矿安全监察局局长赵铁锤已率有关人员赶赴现场。河北省副省长付双建、省煤监局、省安监局主要领导均已或正在赶赴现场。事故发生原因正在调查中。唐山刘官屯煤矿矿难死亡人数70多人

2、灾害扩大 2003年12月23日23点左右，位于重庆开县的中国石油天然气总公司四川石油管理局重庆钻探公司川西北气矿发生井喷事故，事故发生时富含硫化氢和二氧化碳的天然气喷至30米高，非常猛烈。硫化氢为有毒气体，吸入会导致人死亡。事故发生后，开县相关领导立刻率公安、医疗等部门以最快的速度赶到了事故现场，组织伤员营救和群众疏散。重庆市副市长吴家农率10多个市级有关部门和救灾物资赶赴现场组织施救工作。随后，有关部门在事故现场成立了指挥部，并分成医疗、物质保障等数个小组，进行现场施救及善后工作。截至1月4号晚上10时，重庆开县“1223”特大井喷事故死亡人数已经升至243人。这些病人大多因为中毒过重，导致器官最终衰竭而亡。目前，事故受伤人员中尚有396人正在住院接受治疗，其中危重病人还有27人。

3、容易发生次生

事故。2003年11月3日，湖南省衡阳市衡州大厦失火。衡阳市公安消防支队16辆消防车、150余名消防官兵到场施救。经过两个多小时的艰苦奋战，成功疏散了大厦内被困的94户412名群众。但在扑灭余火的过程中，大厦突然坍塌，部分消防官兵被废墟埋压，张晓成等20名消防官兵壮烈牺牲。4、容易引发环境污染，形成公众危机事件。2005年11月13日13时40分，吉林省吉林市中石油吉林石化公司双苯厂一化工车间发生爆炸，事故造成5人死亡，1人失踪，60多人受伤，数万人疏散，由于爆炸现场就在松花江边，爆炸引起的泄漏造成松花江水污染，直接危及下游哈尔滨的供水。吉林、黑龙江两省人民政府启动突发环境事件应急预案，而事故原因仅仅因为一个阀门未被及时关闭。救援行动的必要性 1、减少人员伤亡 2、减少财产损失 3、减轻环境危害 4、防止事故进一步扩大请访问百考试网站<http://www.100test.com/> 相关推荐：

#0000ff>2011安全工程师：应急救援的法律规定 #ff0000>

#0000ff>2011安全工程师：事故应急救援体系的建立 #ff0000>

#0000ff>2011安全工程师考试：事故应急预案 #ff0000>

#0000ff>2011安全工程师：重大事故应急预案核心要素及编制要求 #ff0000> #ff0000>欢迎访问#0000ff>安全工程师考试网查看考试资料和试题 百考试网站全新推出2011年安全工程师VIP套餐班、精讲班、考题预测班和模考试题班。 #ff0000>

我们所有课程自付费之日起都可以随时随地任意多次反复学习，直到当期考试结束后三天关闭。 #ff0000>欢迎来#0000ff>

百考试安全工程师考试网校》》》 #ff0000>#ff0000>报名学习#000000>！100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com