

2010公卫医师技能考试冲刺：照度计的使用步骤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/650/2021_2022_2010_E5_85_AC_E5_8D_AB_c22_650467.htm

2010年执业医师VIP保过班 不过免费重读gt. 公卫实践技能照度计的使用步骤是百考试题医师频道免费提供的，希望对大家有所帮助。 打开电源。

打开光检测器盖子，并将光检测器水平放在测量位置。 选择适合测量档位。 如果显示屏左端只显示“1”，表示照度过量，需要按下量程键(键)，调整测量倍数。 照度计开始工作，并在显示屏上显示照度值。 显示屏上显示数据不断地变动，当显示数据比较稳定时，按下HOLD键(键)，锁定数据。 读取并记录读数器中显示的观测值。观测值等于读数器中显示数字与量程值的乘积。 比如：屏幕上显示500，右下角显示状态为“ $\times 2000$ ”，照度测量值为 $1000000l \times$ ，即 (500×2000) 。 再按一下锁定开关，取消读值锁定功能。

每一次观测时，连续读数三次并记录。 每一次测量工作完成后，按下电源开关键，切断电源。 盖上光检测器盖子，并放回盒里。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com