

2011年口腔执业医师：隐形义齿的修复体变形 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_653017.htm 用普通石膏灌注工作膜，因硬度不够，灌注树脂时石膏变形，导致义齿变形！ 1、用普通石膏灌注工作膜，因硬度不够，灌注树脂时石膏变形，导致义齿变形，所以应用硬石膏灌工作膜。 2、灌注时压力过大，上下型盒的石膏砰出（上型盒石膏砰出多见），导致义齿变形。基托变厚，试戴时前牙牙伸长，后牙牙升高，支托不能就位，所以应用硬石膏灌注型盒，为节省材料，亦可在硬石膏中加入少量普通石膏，必须等24小时石膏完全凝固后再冲蜡灌注，因为此时石膏强度达到最高。 特别推荐

：#0000ff>现场报名时间汇总 blue>2011口腔执业医师考试时间 #0000ff>2011 年口腔执业医师考试大纲汇总 更多信息请访问：#0000ff>2011口腔执业医师考试考前网上辅导 相关推荐：#0000ff>2011年口腔执业医师：戴烤瓷牙后注意事项 #0000ff>2011年口腔助理医师：全口义齿的构成 #0000ff>2011年口腔执业医师：无牙颌修复前准备 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com