

二级建造师房建工程管理与实务练习(二) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88511.htm

一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中, 只有1个最符合题意)

1. 评价混凝土强度等级的基本指标是()。 A. 立方体强度 B. 轴心抗压强度 C. 轴心抗拉强度 D. 棱柱体强度
2. 在其他参数均相同的情况下, 下列哪种支座情况的受压杆件的临界力最大?()。 A. 一端固定, 一端自由 B. 两端固定 C. 一端固定, 一端铰支 D. 两端铰支
3. 在单层厂房结构构件的布置中关于预制钢筋混凝土柱的吊装验算, 下列说法中错误的是()。 A. 混凝土最大裂缝宽度应控制在0.2mm以内 B. 吊装验算时安全等级可比使用阶段降低一级 C. 混凝土强度取设计强度的70% D. 荷载可不考虑构件振动的影响
4. 下列属于混凝土荷载型变形的是()。 A. 塑性收缩 B. 温度变形 C. 徐变 D. 干湿变形
5. 规范规定, 楼梯平台处的净空高度不应小于()。 A. 2.0m B. 2.1m C. 2.2m D. 2.3m
6. 开挖后的土经过回填压实后的体积与自然状态土体积的比值是()。 A. 最后可松性系数 B. 最初可松性系数 C. 土的压实系数 D. 中间可松性系数
7. 砌体房屋中, 在确定墙体高厚比时, 下列哪种叙述是正确的?()。 A. 根据墙体的整体刚度确定 B. 根据建筑设计需要 C. 根据承载力确定 D. 根据计算需要确定
8. 下列关于钢筋代换的说法中, 不正确的是()。 A. 不同种类钢筋代换应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行代换 B. 梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别进行代换 C. 同钢号钢筋之间的代换, 应按代换前后面积相等的原则进行代换 D. 对于

有抗震要求的框架，代换时应采用比设计中等等级高的钢筋 9 . 项目经理对合同工程项目生产经营过程中的安全生产负() 。 A . 主要领导责任 B . 直接领导责任 C . 全面领导责任 D . 重要领导责任 10 . 施工招标的形式有以下哪几种?() 。 公开招标 邀请招标 议标 指定招标 A . B . C . D . 11 . 施工许可证的申请者是() 。 A . 监理单位 B . 设计单位 c . 施工单位 D . 建设单位 12 . 下列有关桩的人士深度的控制，说法正确的是() 。 A . 端承桩以标高为主，贯入度作为参考，摩擦桩以贯入度为主，以标高作为参考 B . 摩擦桩以标高为主，贯入度作为参考，端承桩以贯入度为主，以标高作为参考 C . 摩擦桩、端承桩均以贯入度为主，以标高作为参考 D . 摩擦桩、端承桩均以标高为主，贯入度作为参考 13 . 建设单位应在工程竣工验收后的() 内，向工程所在地的相关建设行政主管部门备案，报送有关竣工资料。 A . 1个月 B . 3个月 C . 15天 D . 6个月 14 . 施工总平面图的设计步骤应为() 。 引入场外交通道路 布置加工工厂和混凝土搅拌站 布置仓库 布置临时房屋 布置临时水电管线网和其他动力设施 布置内部运输道路 A . B . C . D . 15 . 《砌体结构设计规范》判定房屋的空间工作性能的因素为() 。 A . 砌体的材料和强度 B . 砌体的高厚比 c . 屋盖、楼盖的类别与横墙的刚度及间距 D . 屋盖、楼盖的类别与横墙的间距，与横墙本身条件无关 16 . 具备下列哪个条件，可以认定为三级重大事故() 。 A . 2人死亡，5人重伤 B . 直接经济损失达50万元 C . 18人重伤 D . 以上都不是 17 . 双代号网络图的三要素是() 。 A . 时差、最早时间和最迟时间 B . 总时差、局

部时差和计算工期 C . 工作、事件和线路 D . 工作、事件和关键线路

18 . 下列有关轻型井点的布置的说法中，不正确的是()。

A . 轻型井点的降水深度考虑水头损失后，一般为6m左右
B . 轻型井点适用于渗透系数较小的土质
c . 当轻型井点的计算井点管埋设深度大于井点管长度时，应降低井点管的埋设面
D . 布置轻型井点时，其埋设深度还应考虑地下水降落坡度

19 . 为确保混凝土的强度等级、耐久性和工作性，在检验中应控制()。

最小水灰比 最大水灰比 最小水泥用量 最大水泥用量

A . B . C . D .

20 . 小砌块砌体工程中，水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度一般应满足()。

A . 水平灰缝不得小于90%，竖向灰缝不小于80%
B . 水平灰缝不得小于80%，竖向灰缝不小于90%
c . 水平灰缝不得小于80%，竖向灰缝也不小于80%
D . 水平灰缝不得小于90%，竖向灰缝也不小于90%

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com