

03年一级建筑师考试试卷106-120题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022_03_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c57_90155.htm

- 106.关于钢销式（干挂石材技术之一）石材幕墙的设计，下列表述中哪条不符合规范的强制性条文？ A.可在八度抗震设防区使用 B.高度不宜大于20m C.石板面积不宜大于 1m^2 ，厚度不应小于25mm D.钢销和连接板应采用不锈钢
- 107.承受水平力玻璃栏杆使用的玻璃，下列表述中哪项是正确的？ A.10mm厚以上的钢化玻璃 B.15mm厚以上的钢化玻璃 C.不小于12mm厚的夹层玻璃 D.不小于16mm厚的夹层玻璃
- 108.洞口高度和宽度 2700mm的一般木门，在两侧墙上的固定点共有几个？ A.4个 B.6个 C.8个 D.10个
- 109.塑料穿与墙体的连接采用固定片，试问固体件的中距L与窗角（或中框）的距离a，下列哪组答案正确？ A.L 1200mm，a=200~250mm B.L 1000mm，a=200~250mm C.L 900mm，a=150~200mm D.L 600mm，a=150~200mm
- 110.在下列哪种墙上安装建筑外门窗可以使用射钉？ A.加气混凝土砌块 B.钢筋混凝土墙 C.实心粘土砖墙 D.多孔粘土砖墙
- 111.一般常用木门的框料尺寸，下列哪组尺寸安全、合理？
.夹板门的框料 $55\text{mm} \times 90\text{mm}$.夹板门框料 $40\text{mm} \times 65\text{mm}$.弹簧镶玻璃门框料 $75\text{mm} \times 125\text{mm}$.弹簧镶玻璃门框料 $90\text{mm} \times 180\text{mm}$ A.、 B.、 C.、 D.、
- 112.关于建筑门窗安装的规定，下列哪条是错误的？ A.单块玻璃 1.5m^2 时，应采用安全玻璃 B.门窗玻璃不应直接接触型材 C.单面镀膜层应朝向室内，磨砂玻璃的磨砂面应朝向室外 D.中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层，镀膜层应朝向室内
- 113.关于抹灰工程的表述，

下列哪条是错误的？ A.一般抹灰工程分普通抹灰和高级抹灰，当设计无要求时，按普通抹灰验收 B.抹灰层总厚度应符合设计要求 C.水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上 D.罩面石灰膏可以抹在水泥砂浆层上

114.为避免抹灰层脱落，下列哪条措施是错误的？ A.抹灰前基层表面应清除干净，洒水润湿 B.当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施 C.当在不同材料基体交接处表面上抹灰时，可采取加强措施 D.当在聚苯乙烯泡沫板上抹灰时，可先在基面上采用表面处理剂胶浆粘贴加强网

115.关于外墙面抹灰滴水的设置，下列哪条是错误的？ A.有排水要求的部位应做滴水线（槽） B.滴水线应内高外低 C.滴水槽的宽度不应小于10mm D.滴水槽的浓度不应小于5mm

116.为了防止外墙饰面砖脱落，下列材料和设计规定表述中哪条是错误的？ A.在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ气候区陶瓷面砖的吸水率不大于10%，Ⅳ、Ⅴ气候区不宜大于10% B.外墙饰面砖粘贴应采用水泥基粘结材料 C.水泥基粘结材料应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥 D.面砖接缝的宽度不应小于5mm，缝深不宜大于3mm，也可采用平缝

117.下列钢筋混凝土外墙贴陶瓷面砖的工程做法，从外到里表述，其中哪一条做法是正确的？ A.1：1水泥砂浆勾缝 B.8厚1：0.2：2.5水泥石灰膏砂浆（内掺建筑胶）贴10厚陶瓷面砖 C.在底灰上刷一道素水泥浆（内掺建筑胶），抹8厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆，刨平扫毛 D.在墙面上刷一道混凝土界面处理剂，随刷随抹8厚1：3水泥砂浆，打底扫毛

118.关于楼地面变形缝的设置，下列哪一条表述是错误的？ A.变形缝应在排水坡的分水线上，不得通过有液体流经或积聚的部位 B.建筑的同一防火分区不可以跨越变形缝 C.地下人防工程的同一防护单元不可跨变形缝 D.设在变形

缝附近的防火门，门扇开启后不可跨越变形缝 119.关于地下室的变形缝设计，下列哪一项表述是错误的？ A.用于伸缩的变形缝宜不设或少设，可采用诱导缝、加强带、后浇带等替代措施 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com