

监理工程师考试（质量控制）习题（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_92266.htm

11、对于设备设计不由制造商承担的采购，一般包括雇主对（ ）。 A.设备成套设计的采购 B.设备安装采购 C.单台设备设计的采购 D.设备运输采购 E.设备调试采购 答案：AC

12、在实际的设备采购选型中，应注意（ ）。 A.设备的生产效率必须满足项目规划的设备产量需要，且留有适当的余地 B.设备的工作精度满足设备工艺要求即可 C.操作简便，维修方便 D.较低的能量消耗 E.交货期能满足需要、价格合理 答案：ACDE

13、一般采购程序包括（ ）。 A.编制采购计划 B.招标采购 C.编制询价文件及报价评审 D.设备及散装材料的检验、监制； E.向市场采购 答案

：ACD 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com