

2006年注册安全工程师考试试题安全技术 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c62_94137.htm 一、单项选择题（共60题，每题

一分，每题的备选项有，只有一个最符合题意）1、在保护接零系统中，保护导体的截面面积必须符合要求。当PE线和相线材料相同时，如相线截面积为 16mm^2 ，则PE线截面面积不得小于（ ） mm^2 。 A 4 B 6 C 10 D 16 2、机械设备可造成碰撞、夹击、剪切、卷入等多种伤害。锻压机械最容易造成伤害的部位是（ ） A 锻锤的锤体、压力机的滑枕 B 锻锤的锤体、锻锤的摩擦轮 C 压力机曲柄和连杆、压力机的滑枕 D 锻锤的摩擦轮、压力机曲柄和连杆 3、乙炔站房内的仪表必须应用（ ）型仪表 A 防尘 B 防水 C 防爆 D 数字 4、机械制造场所工件、物料摆放不得超高。在垛底与垛高之比为1：2的前提下，垛高不应超出（ ）m（单位超高除外） A 2.0 B 4.0 C 3.0 D 5.0 5、冲压设备的安全装置按其结构分为机械、按钮、光电、感应等类型的安全装置，其中，（ ）全部属于机械类型的安全装置。 A 推手式装置、双手按钮式装置、光电式装置 B 摆杆护手式装置、拉手式装置、光电式装置 C 推手式装置、摆杆护手式装置、双手按钮式装置 D 推手式装置、摆杆护手式装置、拉手式装置 6、手工电弧焊用交流弧焊机空载输出电压多为（ ）V。 A 25~35 B 60~75 C 110~220 D 220~380 7、电磁辐射危害是指电磁波式的能量辐射造成的危害。辐射电磁波是指频率（ ）Hz以上的电磁波。 A 50 B 1000 C 10K D 100K 8、摆脱电流是确定电流通过人体的一个重要界限。对于工频电流有效值，摆脱电流大约为（ ）。 A 5~10mA B 50mA C

500mA D 1A 9、具有安全电压的电气设备是（ ）类设备。 A
B C D0 10、工艺过程中产生的静电的最大危险是（
） A 给人以电击 B 引起过负载 C 引起爆炸 D 降低产品质量 11
、爆炸性气体、蒸气按（ ）分为 A级、 B级、 C级。 A
引燃温度 B 爆炸极限 C 最小点燃电流比和最大试验安全间隙
D 闪点 12、本质安全型防爆设备或部件的标志是（ ） A d B e
C p D i 13、灭火的基本原理可以归纳为四种。其中属于化学
过程的是（ ） A 冷却 B 窒息 C 隔离 D 化学抑制 14、光电式火
焰探测器，主要探测火焰发出的（ ） A 可见光 B 蓝光波 C 紫
外或红外光 D 按红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫次序连续颁布
的彩色光谱。 15、《建筑设计防火规范》（GB316-87，2001
年版）中，对消防车道穿建筑物的门洞时，其净高和净宽有
明确的规定，下面说法正确的是（ ）。 A 净高和净宽不应大
于4M；门垛之间的净宽不应小于3.5M B 净高和净宽不应小
于4M；门垛之间的净宽不应小于3.5M C 净高和净宽不应小
于4M；门垛之间的净宽不应大于3.5M D 净高和净宽不应大
于4M；门垛之间的净宽不应大于3.5M 16、灭火器的灭火级别
由数字和字母组成，下列关于数字和字母表达的意思正确的
是（ ） A 数字表示灭火级别的大小，字母（A或B）表示灭火
级别的单位及适用扑救火灾的种类 B 字母（A或B）表示灭火
级别的大小，数字表示灭火级别的单位及适用扑救火灾的种
类 C 数字表示火灾干果的大小，字母（A或B）表示灭火级别
的单位及适用扑救火灾的种类 D 数字表示灭火级别的大小，
字母（A或B）表示火灾的种类 17、火灾发生时，不宜采用的
逃生方式是（ ） A 及时报警 B 整理行李 C 用湿毛巾捂住鼻子
D 浓烟中在地上爬行 18、建筑物内安全出口应分散在不同方

向布置，且相互间的距离不应小于（ ）m. A 5 B10 C15 D20 19

、在爆炸性混合气体中加入惰性气体，当惰性气体的浓度增加到某一值是，（ ）。 A 爆炸上、下限差值为常数，但不为0 B爆炸上、下限趋于一致 C爆炸上限不变，下限增加 D爆炸下限不变，下限减少

20、会导致爆炸气体的爆炸极限范围变大的条件是（ ） A 初始温度降低 B 管径减小 C 点火源能量减小 D 初始压力增大

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com