

注册安全工程师:安全技术题回忆(部分) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_AE_89_E5_c62_94142.htm 1 . 避免锐角 - 本质安全; 2 . IT是什么意思 - 配电网不接地, 设备外壳接地; 3 . 双重绝缘是安全等级为 - - II级; 4 . 低压断路器电源, 电源电源, 负荷电源的开关顺序 - 先断路器,再电源开关,再负荷开关?(不确定); 5 . 载荷率的表达正确的是 - 平均运行时间/周期时间(不确定)?; 6 . 梯形吊钩的拉应力与压应力 - 内受拉应力, 外受压应力; 7 . 爆炸按什么分为6级 - 爆炸极限; 8 . 甲烷的爆炸下限是 - 5%; 9 . 甲占80%, 爆炸极限为5%, 乙占20%, 爆炸极限为4%, 求混合物的爆炸极限 - 4.8%; 10 . 光电效应的火灾报警器是哪个 - 光束式报警器; 11 . 下面哪个是有毒物 - CS₂(不确定); 12 . X射线对什么缺陷的检出率高 - 对接焊缝的孔隙; 13 . 气瓶上的紧急切断阀是为了 - 止漏; 14 . 锅炉的启动顺序 - 书上有; 15 . 下面气瓶的充装正确的是 - 不允许可燃气瓶充氧气(不确定); 16 . 五不挂中还有哪个 - 重量不知不挂, 重心不知不挂; 17 . 有关起吊不正确的 - ***以上大风不能起吊。(应为六级以上) 18 . 有关电焊的哪个是错的 - 电焊拉闸刀时脸应对准电闸(不确定) 19 . 乙炔瓶是 - 高压气瓶(不确定); 20 . 自动埋弧焊焊剂以下说法不正确的是 - 我答错了, 正确的我不知道; 21 . 光干涉甲烷检定器的检测范围 - 0 - 4%; 0 - 100% (不确定); 22 . 沥青与煤油厂废气应用 - 燃烧法; 23 . 电离辐射引起的职业病哪个 - 皮肤烧伤; 24 .

水运事故损失了多少多少钱 - 一般事故； 2 5 . 交通的安全护栏主要为防止 中型货车； 2 6 . 铁路接发车辆应在正线和什么线上办理 发线 2 7 . 直快，特快什么什么快的要装什么装置 轴温报警装置 2 8 . 机车上部高度自哪里距离不得超过钢轨顶面的距离； 2 9 . 木工电平刨的安全措施 开关箱，护手，护罩，接料，分料刀（不知道正确答案） 3 0 . 保护接地是为了 火灾；跨步电压；感应电压；设备漏电；（不明） 3 1 . 电力线路导线的断面需考虑的因素 电压等级，经济电流密度；电压降；机械强度；（不明） 3 2 . 切削的危险因素 静，内，径，旋，零件飞出全选 3 3 . 防粉爆炸的控制我觉得不应该选加快工艺速度一项； 3 4 . 气瓶逐只检查 全选； 3 5 . 粉尘爆炸参数 全选； 3 6 . 人机设计应注意事项 显示器多而集中不选； 3 7 . 空气动力噪声 选空压机和汽轮机； 3 8 . 属于电离辐射的 X光，红外线，射频，激光； 3 9 . 船舶自沉事故 触礁不选； 4 0 . 交管的检测内容 车容不选 4 1 . 无损探伤有 射线，超声波，声发射 4 2 . 属于布置内容的有 空间，照明，管线，出入，通风不选 4 3 . 电离辐射的内防护与外防护，我没选表面去污，如果题目只是外防护则不选，如果内外防护则应全选 4 4 . 爆炸极限的影响因素 不选容器的材质 4 5 . 防爆式安全装置的代号是d 以下是化学专业题 4 6 . 危险化学品被分为 8 类； 4 7 . 危化品商店距闹市区 5 0 0 米； 4 8 . 爆炸物品的销毁，不选填埋就对了； 4 9 . 毒物入体内的途径 皮肤，消化系统，呼吸系统； 5 0 . 放射性同时常有 易燃性和氧化性 5 1 . 危化品中毒控制工艺：替代，工艺，隔离，通风，个体防护； 5 2 . 爆炸是一种发光发热的什么什么反应 发热

5 3 . 易燃液体的离心泵应用 有色金属 5 4 . 乙炔压缩机
叶轮不准用 - 我不知道我填的铝 ; 5 5 . 可燃液体的管道必须
保持 , 我选的正压 ; 5 6 . 冷冻——应选负 1 0 0 度 ; 5
7 . 加氢裂解 , 氢与油什么样会发生爆炸 , 我选的泄漏 ; 5
8 . 特别潮湿的环境 , 用 1 2 伏安全电压 ; 网友提供,答案不
确定. 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细
请访问 www.100test.com