

机械电气安全生产技术318题3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022__E6_9C_BA_E6_A2_B0_E7_94_B5_E6_c62_94252.htm

- 101、为机械生产过程提供动力的设施又称为（ ）。 A．动力站房 B．变配电站 C．制氧站 D．空压站
- 102、固定式锅炉的安全附件不包括（ ）。 A．安全阀 B．水位表 C．压力表 D．闸阀
- 103、机械在运行过程中，不以旋转运动为主运动的是（ ）。 A．车床 B．钻床 C．镗床 D．插床
- 104、机床的运动形式不同，发生事故的原因和类型也不同。以刀具旋转为主运动的钻床、铣床等主要危险是（ ）。 A．工件的旋转 B．固定装卡工件的附件的旋转 C．飞散切屑 D．旋转着的刀具
- 105、以下不属于机床上常见传动机构的是（ ）。 A．滑枕 B．齿轮啮合机构 C．皮带传动机构 D．联轴器
- 106、皮带防护罩的距离不要小于（ ），设计要合理，不要影响机器的运行。 A．30mm B．50mm C．70mm D．80mm
- 107、一般传动机构离地面（ ）以下，要设防护罩。 A．1m B．1.5m C．2m D．2.5m
- 108、运动机械中易损件的故障检测不包括（ ）。 A．零部件故障检测的重点 B．滚动轴承的损伤现象及故障 C．齿轮装置的故障 D．专用工具的故障
- 109、联轴器防护最根本的办法就是加防护罩，最常见的是（ ）防护罩。 A．U形 B．V形 C．M形 D．Q形
- 111、每台锅炉至少应装（ ）只独立的水位表。额定蒸发量小于等于（ ）的锅炉可只装1只水位表。 A．2，0.1t/h B．2，0.2t/h C．3，0.1t/h D．3，0.2t/h
- 112、机械制造过程中发生的伤害包括操作的机械及其部件工作状态或失效时发生的因钳夹、挤压、冲压、摩擦等和部件及材料的弹射所造成

的伤害，称为（ ）。 A．非机械危害 B．机械危害风险 C．机械危害 D．非机械危害风险

113、农业机械种类繁多，总体可以分为（ ）。 A．动力机械与联合机械 B．作业机械与联合机械 C．动力机械与作业机械 D．动力机械与清选机械

112、通常所说的触电事故指的是（ ），它是指电流通过人体内部，使肌肉非自主地发生痉挛性收缩造成的伤害；严重时破坏人的心脏、肺部以及神经系统的工作，直至危及生命的伤害。 A．电伤 B．电击 C．直接接触电击 D．间接接触电击

113、（ ）是指人体有意或无意与危险的带电部分直接接触导致的电击。 A．直接接触电击 B．间接接触电击 C．电伤 D．电击

114、下面不属于防止直接接触电击的是（ ）。 A．利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离 B．采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等将带电体与外界隔离 C．保证带电体与地面、带电体与其他设备、带电体与人体、带电体之间有必要的安全间距 D．通过限制作用于人体的电压、抑制通过人体的电流，保证触电时处于安全状态

115、防爆电气设备的防爆形式不包括（ ）。 A．隔爆形 B．增安形 C．本质安全形 D．侧压形

116、零件制造机械中，用切削方法将毛坯加工成机器零件的装备是（ ）。 A．金属切削机床 B．锻压机械 C．起重机械 D．木工铸造机械

117、根据加工方式和使用刀具的不同，金属切削机床有（ ）类型。 A．通用机床 B．专用机床 C．重型机床 D．齿轮加工机床

118、皮带的接头一定要牢固可靠。安装皮带时要做到松紧适宜。皮带传动机构的防护可采用将皮带全部遮盖起来的方法，或者采用（ ）防护。 A．防护栏 B．防护网 C．安全网 D．防护罩

119、保护线。PE与中性线N是分开系统为（ ）。 A．TN-S系统 B．TN-C系统 C

. TN-C-S系统 D . TN-S-C系统 120、下列不属于非机械行业系统生产的主要机械产品的是 ()。 A . 起重机械 B . 铁道机械 C . 建筑机械 D . 轻工机械 121、农机事故多发生在驾龄 () 年以内的驾驶员之中。 A . 2 B . 3 C . 4 D . 5 122、一般防护罩不准脚踏和站立；必须作平台或阶梯时，应能承受 () 的垂直力，并采取防滑措施。 A . 1500N B . 1800N C . 2000N D . 2200N 123、电流的热效应、化学效应、机械效应给人体造成的伤害，往往在肌体表面留下伤痕，造成的电流比较大。以下属于此类伤害的是 ()。 A . 电击 B . 电伤 C . 直接接触电击 D . 间接接触电击 124、2 ~ 3mA的直流电通过人体的效果为 ()。 A . 感觉痒 B . 感觉热 C . 没有感觉 D . 上肢肌肉收缩 125、90 ~ 100mA的直流电通过人体时的效果为 ()。 A . 感觉痒 B . 感觉热 C . 上肢肌肉收缩 D . 呼吸麻痹 126、电源与地绝缘或通过阻抗接地，而装置的外露导电部分直接接地的系统为 () 系统，用于不接地电网。 A . IT B . FT C . TN D . NN 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com