

国家体育场工地:鸟巢开穿最后一件“衣服” PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/149/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E4_BD_93_E8_c41_149901.htm 新春佳节的热闹气氛尚未“退”去，北京2008年奥运会主会场国家体育场工地已经忙碌起来。记者昨天从市城建集团获悉,从昨天开始“鸟巢”工地挑灯夜战，为“鸟巢”穿最后一件“外衣”，即在钢结构上支撑起一层保护膜。记者昨天在现场看到,4名电焊工正在焊接保护膜附属的钢结构胎架。这是因为在钢结构和外保护膜之间还有一段空隙，需要用胎架支撑起来，等胎架焊接完毕，就可以为“鸟巢”穿上最后一件“衣服”了。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com