

考试大整理一级建造师法规资料(九) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c54_154789.htm 12301110

掌握建设工程安全生产管理条例的主要内容 52. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位安全生产管理方面的主要责任和义务包括（ ADE ）(P26) A. 建设单位应向施工单位真实、准确、完整提供有关地下管线，气象水文观测，相邻建筑物、构筑物、地下工程的资料 B. 建设单位在编制工程预算时，应当确定工程安全作业环境及安全施工措施所需的费用来源：www.examda.com C. 建设单位可以明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资 D. 建设单位在申请领取施工许可证时，应提供建设工程有关安全施工措施的资料 E. 建设单位应当将拆除工程发包给具有资质等级的施工单位，并在拆除工程施工前15日前，报县级以上人民政府主管部门备案（注：B条应是编制工程概算时，...） 53. 在建设单位的暗示下，G建筑公司购买了劣质的脚手架。所幸的是，在整个施工的过程中并没有发生安全生产事故，则下面说法正确的是（ C ） A、由于没有发生安全生产事故，所以建设单位并不违法 B、如果建设单位并没有在购买脚手架的过程中获利，则建设单位并不违法 C、即使没有发生安全生产事故，建设单位也是违法的 D、如果发生安全生产事故，施工单位可以向建设单位索赔 54. G建筑公司拟在某市风景名胜区内修建一栋别墅，施工过程中需要进行爆破作业，施工单位（ C ）。 A、编制安全技术措施即可进行爆破作业 B、将作业方案报市主管部门批准即可进行爆破作业 C、将作业方案报县、

市以上主管部门批准并征得县、市公安局同意，方可爆破作业 D、征的监理工程师同意即可进行爆破作业 55 . A设计院承揽了一项房屋建筑的设计任务，该工程中存在特殊结构。在施工图设计文件中没有对此特殊结构在施工中应该注意的安全措施的建议。后来在施工的过程中发生了安全事故，则(B) A、此事故属施工单位的责任，设计单位不成担责任 B、设计单位和设计人要为此承担责任 C、设计人要承担责任，设计单位不成担责任 D、设计单位要承担责任，设计人不承担责任 56 . 李某是施工现场的监理工程师，2006年6月7日，李某发现施工单位搅拌混凝土的过程中，工人运送沙子、石料的手推车经常不到称上称量而仅仅在车上划了一道红线作为衡量这车材料的尺度，对此李某应该(B)。 A、要求施工单位整改，情况严重的应当立即报告建设单位 B、默许这种做法，因为很多施工现场都是这样操作的 C、向有关部门报告 D、承担监理责任 57 . G建筑公司是H建筑公司的分包商。2006年5月8日，H建筑公司的安全生产管理人员发现G建筑公司的安全生产存在安全隐患，于是要求C建筑公司整改。G建筑公司拒绝了这个要求，后来在施工的过程中发生了安全生产事故，导致一名工人受伤，经计算需要对此工人赔偿20万元。则下面说法正确的是(A) A、此工人可以要求G建筑公司赔偿，也可以要求H建筑公司赔偿。但H建筑公司的赔偿额不能超过10万元 B、此工人可以要求G建筑公司赔偿，也可以要求H建筑公司赔偿。但G建筑公司的赔偿额不能超过10万元 C、因为这个工人为分包商工作，此工人只可以要求C建筑公司赔偿 D、由于施工现场由总承包商负总责，此工人只可以要求总承包商赔偿 58 . 根据《建设工程安全生产管理条例》

，有关设计、监理单位安全生产管理责任和义务说法不正确的（B）是（P27）

A．设计单位对涉及施工安全重点部位和环节应在设计文件中注明，并提出防范安全生产事故的指导意见

B．如果由于施工组织设计不合理导致了安全事故，监理工程师不必为施工单位的安全生产承担任何责任

C．工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改

D．监理单位应严格按照法律、法规和强制性标准的要求实施监理，并对建设工程安全生产与施工单位承担监理责任（注：监理单位对安全技术措施及专项施工方案具有审查义务）

来源：www.examda.com 59．根据《建设工程安全生产管理条例》，以下表述正确的是（AE）（P2930）

A．施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案

B．施工单位技术负责人应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认

C．特殊情况下，如非典期间，施工单位可在结构封顶的建筑物内设置员工集体宿舍

D．总承包单位和分包单位应各自为其从事危险作业的人员办理意外伤害保险

E．安全防护用具、机械设备、施工机具及配件应当具有生产许可证、产品合格证，并在进入施工现场进行查验（注：B条应是施工单位负责项目管理的技术人员应当向有关人员进行交底；施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍；实行施工总承包的，总包单位应支付意外伤害保险费，意外伤害保险期限从建设工程开工之日起至竣工验收合格止；危险作业意外伤害保险属规费范畴）

60．根据《建设工程安全生产管理条例》，有关总包单位、分包单位安全生产责任划分说法错误的是（D）（P28）

A．建设工程实行施工总承

包的，由总包单位对施工现场安全负总责 B．总包单位应自行完成建设工程主体结构的施工 C．总承包单位和分包单位对分包工程的安全承担连带责任 D．分包单位不服从总包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位负全责 (注：分包单位不服从总包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位负主要责任) 61．王某是某施工现场的安全生产管理人员，2006年6月9日在检查的过程中，他发现施工现场几乎所有基坑边沿都没有设置安全警示标志，另有一名喝了很多酒的压路机司机在作业，则王某应该 (A) A.将没有安全警示的情况向项目负责人报告，对喝酒的司机作业行为立即予以制止 B．将这两种情况都向项目负责人报告，但却无权对喝酒司机的作业予以制止 C．对负责基坑工作的主要人员和喝酒的司机予以处罚 D．立即向监理工程师报告，有监理工程师发出指令改正

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com