

加拿大港口输油管道破裂原油向上喷出12米 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/258/2021_2022__E5_8A_A0_E6_8B_BF_E5_A4_A7_E6_c62_258236.htm 在加拿大不列颠哥伦比亚省本拿比市的本拿比湾沿岸，一条用来输送温哥华港油轮原油的管道7月24日破裂，原油从裂口处喷出，高喷12米，而后裂口被塞住。据英国媒体报道，这起事故显然是由建筑设备引发的，当地官员疏散了很多附近的居民。目前还没有事故伤亡报告，不过，值得担心的是这些喷出的油可能流入水中。一位在场的英国摄影爱好者说，在距离事故现场约182米的地方，建筑设备和树木都被涂上的一层油。温哥华港的发言人说，发生破裂的是本拿比山的一家储油站用来接收港口油轮原油的管道，该储油站隶属北美石油管道运营商金德摩根能源有限公司。雪佛龙公司发言人表示，这不是金德摩根能源公司的主要运输管道。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com