宫内节育器机械性损伤因素的探讨 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/473/2021\_2022\_\_E5\_AE\_AB\_ E5\_86\_85\_E8\_8A\_82\_E8\_c67\_473564.htm 【摘要】目的根据宫 腔镜检查的结果探讨宫内节育器(IUD)引起的出血原因。 方法对放置IUD 6个月异常子宫出血者51例及对照组24例进 行了宫腔镜检查。结果发现IUD异常在研究组占84.3%,对照 组占25.0%(P<0.01)。其中部分与宫腔不相适应有关。放 置IUD引起子宫内膜的病理改变较严重,其中尤以子宫内膜 充血水肿,慢性炎症,出血,组织坏死等多见。使用宫腔镜 检查IUD机械性操作可以初步判断引起副反应的原因,在临 床有一定的实用价值。结论放置IUD后子宫不规律出血与IUD 机械性损伤相关。 【关键词】宫腔镜; 计划生育 随着IUD的 广泛应用,放置IUD后异常出血及腹痛等不良反应是终止使 用IUD的最主要原因。然而,引起出血的原因至今不十分清 楚,国内外学者进行了需求量研究,如子宫、前列腺素合成 异常,局部微循环障碍、子宫内膜的变化及病毒感染等。本 文根据宫腔镜检查的结果探讨IUD引起的出血原因,其结果 报告如下。1资料与方法1.1一般资料2003年7月~2006年7月 因放置IUD 6个月后月经过多、经期延长或不规则出血者51 例作为研究对象。放置IUD后出血组织经宫腔镜检查,排除 引起子宫出血的其他病症(如子宫肌瘤、卵巢病变、子宫内 膜息肉及功能失调性子宫出血等)。以IUD放置 6个月无异 常症状,月经规律及部分因非医疗原因需要取器者24例为对 照组。均按统一要求询问病史、妇科检查、检查血红蛋白、 红细胞计数、出凝血时间和血小板计数等均无异常者。各组

年龄为22~52岁,平均32~34岁。研究组置IUD1~5年者42例 , 其中 < 2年者35例(70%); 6~14年者9例。1.2方法检查时 间于月经干净后3~5天,部分流血减少后进行检查。镜下观 察宫腔形态,IUD位置、形态、大小与宫腔的关系。研究组 对象于更换IUD后1、3、6、12个月各随访1次。 2结果 2.1宫腔 镜检查结果 2.1.1宫腔形态经宫腔镜下目测宫腔至宫内口处的 长度和宫底部宽度来判断宫腔形态。两组以等边三角形为多 见,共55例,占全部患者的73.3%.研究组中宫腔呈现扇贝形12 例,占23.5%;对照组3例,占12.5%;研究组中宫腔狭长型5 例,占9.8%;对照组为0.2.1.2IUD的种类研究组放置金属环33 例,T型9例,母体乐型2例,宫型6例,V型1例,对照组放置 金属环20例,T型3例,塑料节育花1例。2.1.3IUD与宫腔的关 系研究组中IUD的形状、大小与宫腔形态组相适应的28例, 占54.9%;对照组19例,占79.2%;与宫腔不相适应的研究 组23例,占45.1%;对照组5例,占20.8%;两组对比差异无统 计学意义。研究组中IUD移位、断裂、嵌顿、变形及包埋内 膜中43例,对照组6例,差异有统计学意义(P<0.01)。见 表1.表1宫腔镜下IUD与宫腔的关系 2.1.4宫腔镜下子宫内膜改 变研究组子宫内膜异常明显高于对照组,两组对比差异有统 计学意义(P<0.05),此外可以看出IUD以外的其他病理改 变,如研究组中合并肌瘤1例,子宫内膜息肉7例,对照组子 宫内膜息肉1例(表2)。表2宫腔镜下两组子宫内膜改变情况 2.2更换IUD后随访研究组中取器更换大小、形态、位置都适 合于宫腔的IUD,放置后经过重复观察IUD位置均属正常共16 例,O型8例,T型5例,母体乐型3例,经1、3、12个月的随访 ,仅1例于放置母体乐IUD后6个月自然脱落,其余均取得较

好的效果。 3讨论 月经血量过多、周期缩短, 经期延长和不 规则阴道出血是放置IUD最常见的不良反应和取环的主要原 因之一。在常用IUD中,金属单环放置1年因症取出率 为11.8%,其中因出血占70%,经血量以带器前后3个月增加最 多,以后开始减少。本文对放置IUD 6个月有不良反应者进 行宫腔镜观察,初步探讨其相关因素。 大量临床研究表明, 宫腔与IUD的形态、大小、不相适应是导致子宫出血的重要 原因之一。研究组中IUD和宫腔不相适应的占45.1%,明显高 于对照组20.8%.IUD移位、偏大、断裂、嵌顿、变形等研究组 占72.5%,对照组占20.9%,差异有统计学意义(P<0.01), 其中大部分均与IUD和宫腔不相适应有关。 一般认为放 置IUD后不规则出血的原因是IUD的机械压迫,使子宫内膜发 生局部坏死和表浅溃疡,这种出血通常量少且在6~12个月内 消失。若出血量多,或放置IUD1年以上的出血,临床上往往 因此而不得不取出IUD,有报道认为,这种出血与病毒或细 菌感染有关。 在宫腔镜下发现,大部分放置金属环在子宫腔 下段充血水肿、溃疡、活动性出血较宫腔上段明显严重,可 能与IUD硬度大,接触面广及宫腔下段狭窄,造成子宫内膜 摩擦等机械性损伤,导致出血有关,尚待进一步观察。 一般 认为放置IUD后子宫不规则出血的机制有:(1)IUD的机械 性压迫,使子宫内膜发生局部坏死和表浅溃疡;(2)子宫前 列腺素(PG)合成异常,子宫对PG的敏感性增加;(3)局 部纤维蛋白溶解活性增加,局部微循环障碍。 放置IUD手术 操作上的轻、巧、仔细,可减少子宫内膜的机械性损伤,对 出血时间长,经药物治疗2~3个疗程仍不见好转者,最好先 做宫腔镜检查,如发现IUD异位,与宫腔不相适应可纠正位

置,取出或更换与宫腔相适应的IUD,也可减少IUD不良反应的发生,并可及时发现宫腔的器质性病变。 通过两组检查结果,使用宫腔镜检查可以初步判断IUD引起不良反应的原因,并进行适当处理,在临床上有一定的实用价值。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com