

09年安全工程师事故案例分析模拟测试十二安全工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/542/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_AE_89_E5_85_c62_542009.htm

实例7：动火场地不符合要求，引燃大火 1．事故经过 某船厂焊工顾某向驻船消防员申请动火，消防员未到现场就批准动火。顾某气割爆丝后，船底的油污遇火花飞溅，引燃熊熊大火。在场人员用水和灭火器扑救不成，造成5人死亡1人重伤3人轻伤的事故。 2．主要原因分析 (土)消防员失职，盲目审批。(2)动火部位下方有油污。(3)现场人员灭火知识缺乏。 3．主要预防措施 (1)消防员接申请动火报告后，要深入现场察看，确认安全才能下发动火证。(2)要清除动火部位下方的油污。(3)要加强员工的安全知识学习。（百考试题注册安全工程师__）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com