

天安门观礼台今起大翻修 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/615/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_A9\\_E5\\_AE\\_89\\_E9\\_97\\_A8\\_E8\\_c57\\_615380.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/615/2021_2022__E5_A4_A9_E5_AE_89_E9_97_A8_E8_c57_615380.htm)（记者谢炜）天安门

前的观礼台将于今日起开始翻建，4座观礼台将完全被围挡封闭半年左右。天安门观礼台原址是两座砖木结构的临时性观礼台，为满足国庆庆典观礼的需要，1954年在此基础上改建成为砖混结构的永久性建筑，使用面积为2470平方米

；1959年根据观礼规模的需求，在其东西两侧各增建了一座观礼台，使其数目达到4座，建筑面积增加为4008平方米，在庆典时可以容纳1万余人同时观礼。天安门地区管理委员会负责人介绍，天安门建成后的近50年时间里，只是对部分外墙面进行过粉刷，像这样大规模的修整还是第一次。由于天安门观礼台建成使用已经半个世纪，接近了设计的使用年限，有的地方已出现墙体下沉和开裂现象，形成安全隐患。

翻建后的观礼台在形式、高度、体量、色调等方面都将与原观礼台保持一致。据现场施工人员介绍，天安门观礼台的翻建工程将在今年9月底前竣工，将以崭新的面貌迎接55周年国庆。

记者探营广场上看不到施工情景 昨日傍晚观看降旗仪式时，东西两侧观礼台后面院子的铁门全部上了锁，透过铁门的栅栏能看到里面堆放着少量木板、钢筋等建筑材料。一位坐在门口吃饭的建筑工人告诉记者，基本上还没有开工。

“今天晚上，我们就要在观礼台外面搭起一圈围挡，从外面看不到里面施工的情况，不会让游客感觉到天安门乱糟糟的。”记者通过相关部门负责人辗转进入观礼台后院，得以亲密接触即将翻修的观礼台。观礼台暗红色的墙壁上已有一些

不很明显的裂纹，凑近仔细观察才发现，那些不过只是墙皮和油漆的开裂。从观礼台的表面，记者并没有找到明显的墙体下沉和开裂现象。院子里也并未堆砌多少建筑材料，现场的工人师傅介绍，为保证天安门良好的秩序，必要的建筑材料都将利用晚上的时间拉进来。1 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)