

北京被载入吉尼斯的巨龙建筑坍塌 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/615/2021_2022__E5_8C_97_E4_BA_AC_E8_A2_AB_E8_c57_615868.htm 昨天下午4时许，昌平区小汤山龙脉温泉的施工人员正在对其标志性建筑一条长约300米的巨龙进行维修时，龙身突然坍塌，将正在施工的民工砸在下面，造成1死7伤。记者于昨天下午5时许赶到小汤山龙脉温泉，发现保安对进入温泉的车辆进行严格检查。记者徒步进入温泉，一条张着大嘴的巨大龙头展现在记者眼前，龙头前站着几名保安，不许外人靠近龙头。记者围着巨龙转了一圈，发现在龙头后10余米处的龙身部位，一段长约30米的龙体坍塌在地，地上到处都是坍塌的废料，十来名工人正在紧张地清理现场。龙体的其他部位已是破旧不堪。在各个靠近龙体的路口，都有保安人员把守，不许外人近前。据受伤的民工穆某说，此前龙脉温泉的巨龙身体多处脱落，需要维修。昨天下午4时，他和其他民工在龙身处临时搭起的施工架上施工时，硕大的龙身突然坍塌，将民工们砸倒在地，他的头被砸伤了。事故发生后，120急救车火速赶往现场组织抢救，两名重伤人员和其他6名受伤人员被紧急送往昌平区医院抢救。记者赶到昌平区医院时，一名重伤民工已因抢救无效死亡。另一名重伤民工头部伤势很重，被转送北京市同仁医院救治。其他6人中有3人住院治疗，另外3人仍在急诊室。据了解，倒塌的“巨龙”为位于龙脉温泉中心花园里的龙文化博物馆主体，整条“巨龙”长298米，高26米，直径6米，原被载入吉尼斯世界纪录。1 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com