

北京市“体检”工地超九成安全合格 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022__E5_8C_97_E4_BA_AC_E5_B8_82_E2_c63_94602.htm 检查中发现，未达标的工程有丰台区星河城三期G-2商住楼工程、怀柔区凤瑞小区(南区)工程、石景山区重聚园17号楼工程和房山区大宁山庄会所工程。这些项目主要存在阳台、楼层、屋面、卸料平台等临边的安全防护不到位等问题。市建委施工安全管理处处长陈卫东表示，目前安全生产形势非常严峻，经抽查多数工地都已达标，但还有部分工地有很多方面都不合格，这些工地应该按市、区两级建委的要求进行整改，到月底实现百分百达标。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com