

安全生产事故案例分析练习题（36）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/95/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E7_94_9F_E4_c62_95084.htm 深圳罗湖区某建筑工地上，

气瓶储存间内储放了3瓶氧气和3瓶乙炔。某日，几名工人到气瓶储存间避雨，由于大雨时间较长，其中一名工人点燃香烟，由于乙炔泄漏，引发爆炸，造成一死两伤的惨剧。

请指出该案例中违反安全规定之处有哪些？答题思路：（1

）乙炔气瓶与氧气瓶同间储存；（2）气瓶储存间无专人看管，外人随意入内；（3）未设置严禁烟火的警示标志；（4）进入人员吸烟；（5）未及时发现乙炔泄漏。100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com